

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesterének**

**30 / 2021. (VI. 10.) számú
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának
hatáskörében eljárva meghozott**

határozata

**a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 3. sz. módosításának
véleményezésére**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága feladat- és hatáskörében eljárva

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1. (VH16) és 2. (SZ1) mellékleteit képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035. időszakra vonatkozó módosításával egyetért, jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2021. június 10.




**Dr. Kovács Ferenc
polgármester**

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.


Moz

Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta:

Felújítás pótlás

MEKH_azonosító:

12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja:

Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító:

VH16

Dátum:

2021.05.21

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2021 módosított					
Vízelosztás / Ivóvízhálózat	Nyíregyháza	Nyíregyháza Bocskai u. - Kálmán u. csomóponti rekonstrukció	A csomópontban cserélünk közel 30 fm ivóvízvezeték. Beépítünk 3 db NA100 tolózárat és a Kálmán utcai lecsatlakozó idomot is kicseréljük.	A csomópontban ivóvízszivárgás van az előregedett kötések és idomoknál.	4 268
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268

Kelt.:

Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



Hüse Péter
Nyíregyházi vízellátási
üzemvezető

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelte

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH16

Dátum: 2021.05.21

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2021 módosított					
Vízelosztás / Ivóvízhálózat	Nyíregyháza	Nyíregyháza Bocskai u. - Kálmán u. csomóponti rekonstrukció	A csomópontban cserélünk közel 30 fm ivóvízvezeték. Beépítünk 3 db NA100 tolózárat és a Kálmán utcai lecsatlakozó idomot is kicseréljük.	A csomópontban ivóvízszivárgás van az előregedett kötések és idomoknál.	4 268
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



Hüse Péter
Nyíregyházi vízellátási
üzemvezető

[Handwritten signature]

Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta:

Felújítás pótlás

MEKH_azonosító:

12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja:

Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító:

VH16

Dátum:

2021.05.21

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2021 módosított

Vizelosztás /
Ivóvízhálózat

Nyíregyháza	Nyíregyháza Bocskai u. - Kálmán u. csomóponti rekonstrukció	A csomópontban cserélünk közel 30 fm ivóvízvezetékét. Beépítünk 3 db NA100 tolózárat és a Kálmán utcai lecsatlakozó idomot is kicseréljük.	A csomópontban ivóvízszivárgás van az előregedett kötések és idomoknál.	4 268
-------------	---	--	---	-------

Eszközcsoporthoz tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

4 268

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

4 268

Kelt.:

Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



Hüse Péter
Nyíregyházi vízellátási
üzemvezető

Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH16

Dátum: 2021.05.21

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2021 módosított					
Vízelosztás / Ivóvízhálózat	Nyíregyháza	Nyíregyháza Bocskai u. - Kálmán u. csomóponti rekonstrukció	A csomópontban cserélünk közel 30 fm ivóvízvezetékét. Beépítünk 3 db NA100 tolózárat és a Kálmán utcai lecsatlakozó idomot is kicseréljük.	A csomópontban ivóvízszivárgás van az előregedett kötések és idomoknál.	4 268
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 268

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



Hüse Péter
Nyíregyházi vízellátás
üzemvezető

[Handwritten signature]

Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Berüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2021.06.08

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2021 módosított

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Nyíregyháza

Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep I. - es iszapvítelenítő centrifuga vezérlő paneljének komplett cseréje

A vezérlő panel meghibásodott. A szakszerviz véleménye alapján javíthatatlan, cseréje szükséges. A meghibásodott HMI TA150 típusú vezérlő, szabályzó panel cseréje HMI B&R 15,6" típusú egységre. A szükséges beállítások elvégzése, próbaüzemeltetés.

A vezérlő szabályzó panel meghibásodása miatt az iszapcentrifuga üzemképtelen. A szennyvíztelepi technológia az iszapvítelenítés hiánya miatt károsodást szenvedhet. A telepen a szárazanyagtartalom növekedésével, a bevitt energia mennyisége is megemelkedik. Az iszapkor megnő, az iszap előregszik a tisztítási hatások teljes romlásához vezet.

2 325

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 325

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 325

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



Nylregyháza
Krajecz András
Nylregyházi szennyvíz
üzemvezető

Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2021.06.08

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2021 módosított					
		Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep I. - es iszapvíztelenítő centrifuga vezérlő paneljének komplett cseréje	A vezérlő panel meghibásodott. A szakszerviz véleménye alapján javíthatatlan, cseréje szükséges. A meghibásodott HMI TA150 típusú vezérlő, szabályzó panel cseréje HMI B&R 15,6" típusú egységre. A szükséges beállítások elvégzése, próbaüzemeltetés.	A vezérlő szabályzó panel meghibásodása miatt az iszapcentrifuga üzemképtelen. A szennyvíztelepi technológia az iszapvíztelenítés hiánya miatt károsodást szenvedhet. A telepen a szárazanyagtartalom növekedésével, a bevitt energia mennyisége is megemelkedik. Az iszapkor megnő, az iszap előregszik a tisztítási határfok teljes romlásához vezet.	2 325
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					2 325
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					2 325

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



Krajecz András
Nyíregyházi szennyvíz
üzemvezető

Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: MEKH_azonosító:

Üzemeltetés módja: Víziközműrendszer_azonosító:

Dátum:

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2021 módosított

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep I. - es iszapvíztelenítő centrifuga vezérlő paneljének komplett cseréje	A vezérlő panel meghibásodott. A szakszerviz véleménye alapján javíthatatlan, cseréje szükséges. A meghibásodott HMI TA150 típusú vezérlő, szabályzó panel cseréje HMI B&R 15,6" típusú egységre. A szükséges beállítások elvégzése, próbaüzemeltetés.	A vezérlő szabályzó panel meghibásodása miatt az iszapcentrifuga üzemképtelen. A szennyvíztelepi technológia az iszapvíztelenítés hiánya miatt károsodást szenvedhet. A telepen a szárazanyagtartalom növekedésével, a bevitt energia mennyisége is megemelkedik. Az iszapkor megnő, az iszap előregszik a tisztítási hatásfok teljes romlásához vezet.	2 325
-------------	---	--	---	-------

Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt) 2 325

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt) 2 325

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



[Handwritten signature]

Krajecz András
Nyíregyházi szennyvíz
üzemvezető

2. számú melléklet a 30 / 2021. (VI. 10.) számú határozathoz

Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett Közmű vagyon

Vízközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2021.06.08 1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2021 módosított					
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep	Nyíregyháza	Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep I. - es iszapvíztelenítő centrifuga vezérlő paneljének komplett cseréje	A vezérlő panel meghibásodott. A szakszerviz véleménye alapján javíthatatlan, cseréje szükséges. A meghibásodott HMI TA150 típusú vezérlő, szabályzó panel cseréje HMI B&R 15,6" típusú egységre. A szükséges beállítások elvégzése, próbaüzemeltetés.	A vezérlő szabályzó panel meghibásodása miatt az iszapcentrifuga üzemképtelen. A szennyvíztelepi technológia az iszapvíztelenítés hiánya miatt károsodást szenvedhet. A telepen a szárazanyagtartalom növekedésével, a bevitt energia mennyisége is megemelkedik. Az iszapkor megnő, az iszap előregszik a tisztítási határfok teljes romlásához vezet.	2 325
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					2 325
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					2 325

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. június 10.

Ellátásért felelős:



Krajecz András
Nylregyházi szennyvíz
üzemvezető